



2017/DLC/1373

# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTO** il Progetto "IRCSS SAN RAFFAELE PISANA RF-2011-02349126" FASC. J55;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della sopracitato Progetto, è necessario procedere alla riparazione del fabbricatore del ghiaccio Simag;

**VISTO** il proprio Decreto in data 12/09/2017 con il quale il Dott. Mauro Biffoni, è stata nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto sopra indicato;

**VISTA** la relazione del RUP in data 12/09/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto del servizio;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**VISTA** pertanto la stima dei costi effettuata dal RUP, contattando un operatore economico presente sul mercato stesso;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per il servizio in parola è stato individuato dal RUP in Euro 180,00 = + IVA., così come risultante dal preventivo della **Ditta Dima** acquisito dal RUP in data 12/09/2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per il servizio di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO**, pertanto, che per l'affidamento del servizio in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori, le forniture, e i servizi che possono essere forniti unicamente da un

DLC  
DOM98  
A23A-1

determinato operatore economico per la seguente ragione: concorrenza assente per motivi tecnici, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa. ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisto di beni e servizi correlati ad attività di ricerca.

**CONSIDERATO** che l'affidamento diretto all' Operatore Economico **Dima** è motivato dalla necessità di riparare il fabbricatore del ghiaccio in oggetto per un corretto mantenimento e trasporto dei campioni utilizzati dai ricercatori nell'ambito dell'attività di ricerca del Dipartimento e dal fatto che la Ditta è, sul territorio nazionale, la sola autorizzata per le riparazioni sui prodotti SIMAG da loro forniti;

**CONSIDERATO** che il servizio oggetto della sopra citata procedura Acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per procedere alla riparazione del fabbricatore del ghiaccio Simag;

## DECRETA

### ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio per la riparazione del fabbricatore del ghiaccio Simag all' Operatore Economico **Dima**;

### ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 219,60 = (€180,00 + €39,60 per I.V.A. al 22%).

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

### ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo J55, VOCE 2157, **Partita 4084/2017**, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 17/10/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE  
(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)

